سیویلیکا - ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا



عنوان مقاله:

ارزیابی ریسک حریق مناطق مسکونی با استفاده از روش مهندسی FRAME (مطالعه موردی: پروژه مجتمع سکونتگاهی ۲۵۷ واحدی سرو اراک)

محل انتشار:

مجله پژوهش های نوین در مهندسی محیط زیست, دوره 1, شماره 4 (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

الهام حسني

سید علی جوزی – دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

سحر رضایان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران.

خلاصه مقاله:

مقدمه: با افزایش ساختمان های بلندمرتبه مسائل ایمنی بیشتر مورد توجه قرار می گیرند و حریق یکی از عوامل خطرآفرین در ساختمان های بلندمرتبه به شمار می آید. وقوع حریق در ساختمان های بلند مرتبه و مجتمع های سکونتگاهی به دلیل بار زیاد مواد سوختی، جمعیت زیاد و آموزش ندیده، ارزش بالای ساختمان و تجهیزات درون آن و پیچیده بودن تخلیه اضطراری و عملیات اطفای حریق بسیار اهمیت دارد. هدف از انجام این پژوهش ارزبایی ریسک حریق در مجتمع سکونتگاهی ۲۵۷ واحدی سرو اراک به روش مهندسی ارزبایی ریسک حریق (FRAME) می باشد. مواد و روش ها: روش ERAMEجامع ترین و شفاف ترین و علمی ترین روش ارزبایی ریسک حریق می باشد که به طور هم زمان سطح ریسک حریق را برای سه پارامتر ساختمان و محتویات، افراد و فعالیت ها محاسبه می کند. ابتدا جهت کسب نتیجه با حداکثر دقت، کلیه فرمول های محاسباتی در روش FRAME در نرم افزار اکتبا استفاده از نرم افزار محاسباتی امتحام صورت گرفت. نتایج و سوو اراک با استفاده از چک لیست های ارزبایی و فرمول های مربوطه محاسبه گردید. به دلیل پیچیدگی در فرمول ها کلیه محاسبات با استفاده از نرم افزار محاسباتی احترا و محتویات ۴۰۴۰ تا ۴۰۲ و برای فعالیت ها ۴۰/تا ۲۷۲ بود. حد قابل قبول ریسک حریق در روش ، FRAME بود. مد قابل قبول ریسک حریق در روش ، FRAME در همه سطوح قابل قبول و ریسک حریق در ساختمان و محتویات و فعالیت های طبقات چهارم و هفتم ۱۶ در فعر و بلوک غیر قابل قبول و نیازمند اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه است. ارتفاع ساختمان، محدودیت در دسترسی، عدم خروج به موقع برای ساکنین و احتمال جمع شدن محصولات حریق به عنوان عوامل موثر در افزایش ریسک شناخته شدند. نتیجه گیری: در مجتمع سکونتگاهی سرو با در نظرگرفتن نتایج واحدهای انتخاب شده (۴ واحد از ۲ بلوک) حدود ۲۳% از واحدها دارای ریسک حریق قابل قبول و بیمک مربود راه های خروجی، ارتفاع و سطح دسترسی حریق قابل قبول و در طبقات چهارم و هفتم از هر دو بلوک شناسایی شده اند. با بررسی های دقیق تر عوامل حوثر در کاهش سطح حفاظت، از جمله فقدان منبع آب کافی، سیستم اطفا حریق دستی و عوامل موثر در بالابودن ریسک بالقوه در ساختمان شامل کمبود راه های خروجی، ارتفاع و سطح دسترسی مشخص شد.

كلمات كليدى:

ارزیابی ریسک حریق، ریسک حریق، روش FRAME، مجتمع سرو اراک

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

https://civilica.com/doc/1958722

